

施設点検

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

| (1)規定項目 | | (2)必要な措置を講じた年月日とその内容 | (1)規定項目 | | (2)必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| 点検日 | 令和5年11月1日 | | 点検日 | 令和5年11月9日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ヘ、 | 調整池 | | ヘ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月2日 | | 点検日 | 令和5年11月10日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ヘ、 | 調整池 | | ヘ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月6日 | | 点検日 | 令和5年11月13日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ヘ、 | 調整池 | | ヘ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月7日 | | 点検日 | 令和5年11月14日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ヘ、 | 調整池 | | ヘ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月8日 | | 点検日 | 令和5年11月15日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ヘ、 | 調整池 | | ヘ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |

施設点検

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

| (1)規定項目 | | (2)必要な措置を講じた年月日とその内容 | (1)規定項目 | | (2)必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|---------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| 点検日 | 令和5年11月16日 | | 点検日 | 令和5年11月24日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| へ、 | 調整池 | | へ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月17日 | | 点検日 | 令和5年11月27日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| へ、 | 調整池 | | へ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月20日 | | 点検日 | 令和5年11月28日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| へ、 | 調整池 | | へ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月21日 | | 点検日 | 令和5年11月29日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| へ、 | 調整池 | | へ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| 点検日 | 令和5年11月22日 | | 点検日 | 令和5年11月30日 | |
| 口、 | 擁壁等 | | 口、 | 擁壁等 | |
| 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 損壊のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ハ、 | 遮水工 | | ハ、 | 遮水工 | |
| 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 低下のおそれ | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| へ、 | 調整池 | | へ、 | 調整池 | |
| 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |
| ト、 | 浸出液処理設備 | | ト、 | 浸出液処理設備 | |
| 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | | 機能異状 | 有・ <input type="radio"/> 無 | |