

■宇美町公式LINE 損傷報告(道路・公園) 令和6年度 受付分(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

令和7年3月31日時点

| 報告件数<br>(A+B+C+D) | A)役場で<br>対応したもの |      |     |      |              | B)情報提供 | C)対象外 | D)要連絡 |
|-------------------|-----------------|------|-----|------|--------------|--------|-------|-------|
|                   |                 | 対応完了 | 対応中 | 経過観察 | 損傷等<br>確認できず |        |       |       |
| 11                | 11              | 10   | 1   | 0    | 0            | 0      | 0     | 0     |

《対応状況について》

- 対応完了 …対応が完了しています。
- 対応中 …対応予定又は対応手配中です。(除草など定期管理内で対応予定のものも含まれます。)
- 経過観察 …現場を確認した結果、早急な対応は必要ないと判断しました。
- 損傷等確認できず …現場を確認しましたが、損傷や不具合を確認できませんでした。
- 情報提供 …国・県・民間・個人が管理するものは、内容に応じて管理者に情報提供をしました。
- 対象外 …損傷や不具合以外のご意見、ご要望は、今後の参考とさせていただきます。
- 要連絡 …現場を確認しましたが、詳細を把握したいため、電話でご連絡ください。

| No. | 受信日   | カテゴリ        | 場所         | 内容             | 対応状況 | 備考 |
|-----|-------|-------------|------------|----------------|------|----|
| 1   | 7月12日 | 道路(カーブミラー)  | 障子岳南三丁目1-8 | 見え方の調整         | 対応完了 |    |
| 2   | 7月26日 | 公園(遊具等(施設)) | 貴船一丁目20-17 | 木製ベンチの破損       | 対応完了 |    |
| 3   | 8月3日  | 道路(舗装)      | 桜原三丁目28-2  | 陥没             | 対応完了 |    |
| 4   | 8月30日 | 道路(カーブミラー)  | 宇美東三丁目3-22 | 台風によるカーブミラーの破損 | 対応完了 |    |
| 5   | 9月20日 | 公園(樹木)      | 光正寺二丁目1-2  | 枝折れによる枝の落下の恐れ  | 対応完了 |    |

| No. | 受信日    | カテゴリ          | 場所          | 内容                       | 対応状況 | 備考 |
|-----|--------|---------------|-------------|--------------------------|------|----|
| 6   | 11月4日  | 公園(水回り(トイレ等)) | 光正寺二丁目9-15  | 破損                       | 対応完了 |    |
| 7   | 11月8日  | 道路(舗装)        | 障子岳六丁目5-30  | 未舗装部の段差                  | 対応完了 |    |
| 8   | 11月23日 | 公園(遊具等(施設))   | 宇美中央一丁目3-29 | 鉄棒が固定されておらず、ぶら下がる部分が回転する | 対応中  |    |
| 9   | 1月16日  | その他           | 宇美中央四丁目4-20 | 外灯切れ                     | 対応完了 |    |
| 10  | 3月8日   | 道路(側溝・柵)      | 障子岳二丁目5-7   | 側溝蓋のサイズが合っておらず、蓋が落ちる     | 対応完了 |    |
| 11  | 3月12日  | 道路(舗装)        | 障子岳南三丁目1-26 | 陥没(舗装の剥がれ)               | 対応完了 |    |