

施設点検

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

(1)規定項目		(2)必要な措置を講じた年月日とその内容
点検日	令和2年5月1日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月7日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月8日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月11日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月12日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	

(1)規定項目		(2)必要な措置を講じた年月日とその内容
点検日	令和2年5月13日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月14日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月15日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月18日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月19日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input type="radio"/> 無	

施設点検

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

(1)規定項目		(2)必要な措置を講じた年月日とその内容
点検日	令和2年5月20日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月21日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月22日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月25日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月26日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	

(1)規定項目		(2)必要な措置を講じた年月日とその内容
点検日	令和2年5月27日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月28日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年5月29日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘ、	調整池	
異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
点検日	令和2年 月 日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・無	
ヘ、	調整池	
異状	有・無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・無	
点検日	令和2年 月 日	
口、	擁壁等	
損壊のおそれ	有・無	
ハ、	遮水工	
低下のおそれ	有・無	
ヘ、	調整池	
異状	有・無	
ト、	浸出液処理設備	
機能異状	有・無	